

Präventive Wartung

- + Komplette Überprüfung der INTUS Installation im jährlichen Rhythmus
- + Regelmäßige Zertifizierung der INTUS Installation
- + Rechtzeitiger Austausch von Batterien, Akkus und Flash-Speicher
- + Hohe Systemverfügbarkeit bei höchstmöglicher Sicherheit



Präventive Wartung

Der zuverlässige Betrieb von sicherheitsrelevanten Systemen setzt eine regelmäßige Überprüfung der eingesetzten Geräte voraus. Terminals sind mit Stützbatterien oder Akkus ausgestattet, die eine begrenzte Lebensdauer haben, Folien-Tastaturen können je nach Beanspruchung vorzeitig verschleißen, die Leuchtstärke von LC-Displays verringert sich abhängig von Umgebungstemperatur oder Einsatzort.

Geprüft mit Brief und Siegel

PCS Professional Services bietet mit der präventiven Wartung eine preiswerte Lösung für eine hohe Systemverfügbarkeit. Im Rahmen der präventiven Wartung überprüfen die Spezialisten von PCS einmal im Jahr Ihre gesamte Installation für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle. Überprüfung und Abnahme dokumentiert PCS mit einem jährlichen Prüfsiegel sowie einem ausführlichen Prüfprotokoll. Im Prüfprotokoll wird neben dem Tag der Prüfung sowie dem Namen des Service Technikers der Zustand des jeweiligen Gerätes festgehalten und die gegebenenfalls festgestellten Mängel dokumentiert. Bei festgestellten Mängeln erfolgt, wenn möglich, die sofortige Behebung bzw. die Festlegung, bis wann diese Mängel behoben werden können oder müssen.

Mit der präventiven Wartung können Sie sicher sein, dass Austausch- und Verschleißteile rechtzeitig gegen neue Teile gewechselt werden und Sie somit eine hohe Lebensdauer Ihrer Geräte sicherstellen können.



Austauschteile	Intervall
INTUS 3100 / 3300 / 3400 / 5300	
■ Batterie- / Akku-Tausch	alle 3 Jahre
■ Display-Tausch	alle 4 Jahre
INTUS ACM4 / ACM4-II	
■ Batterie- / Akku-Tausch	alle 3 Jahre
INTUS ACM8 / ACM8e Rack+Wand	
■ Batterie- / Akku-Tausch	alle 3 Jahre
■ PCMCIA- oder Flash-Speicher	alle 4 Jahre

Verschleißteile
INTUS 3100 / 3300 / 3400 / 5300
■ Tastatur (Folientastatur / Matrixtouch)
INTUS ACM4 / ACM4-II
■ Relais-Platine (I/O-Platine)
INTUS ACM8 / ACM8e (Rack+Wand)
■ Relais-Platine (I/O-Platine)
INTUS 300 / 400 / 500 / 500+PIN
■ Aufputz- und Zusatzrahmen
■ RFID Leser-Modul

Ausgeschlossen von der präventiven Wartung sind:

- Schäden verursacht durch höhere Gewalt
- Beschädigungen auf Grund grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz
- Nichteinhaltung der PCS Installationsrichtlinien und Spezifikationen
- Installation, Änderung, Fehlersuche, etc. in Betriebssystemsoftware und Treibern
- Die Beseitigung von Störungen und Schäden, die durch den Kunden oder Dritte, insbesondere durch unsachgemäße Behandlung des Systems, z.B. durch Bedienfehler, Anwenderfehler, oder Nichteinhaltung der PCS Installationsrichtlinien und Spezifikationen, höhere Gewalt wie z.B. Blitzschlag, Überschwemmung, usw. verursacht wurden.

Technische Änderungen vorbehalten.

PCS, INTUS, DEXICON, INTUS LBus und "PCS. The Terminal People." sind eingetragene Marken der PCS Systemtechnik GmbH.

Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen und Organisationen.



PCS Systemtechnik GmbH
 Pfälzer-Wald-Str.36
 D - 81539 München
 Tel +49-89-68004-550
 Fax +49-89-68004-555
 intus@pcs.com

D-45136 Essen
 Tel +49-201-89416-0

A-1190 Wien - Österreich
 Tel +43-1-3670-302

www.pcs.com